


## FBL/Empfänger Befestigung

mit Dämpfung für FBL Gyros mit ACC Sensoren



**Hinweis:**

Schrauben mit mäßigem Drehmoment anziehen. Ein übermäßiges Anzugsmoment kann die Gewinde der Dämpfer beschädigen.

**Hinweis:**

Die Gummidämpfer 65 shore (HC573-S) von Hand anziehen und mit Schraubensicherung sichern.

**Hinweis:**

Die Einbauebene (H1399-S) wird nicht benötigt, wenn sich der Empfänger im Gehäuse des FBL Gyros befindet.

Ersatzteil Nummer: H1237-S

passend für SG580, SG586

